ROAIRVAC R32 2.0 CL
No. 1000003230

Stand: 03/24



ROAIRVAC R32 2.0 CL

Stand: 03/24

No. 1000003230

Pos.	Bezeichnung	Artikelnr.	Menge
1	Gehäusehälfte rechts	1500004353	1
2	Tragegriff	1500004354	1
3	Verbindungsstab	1500004355	1
4	Gehäusehälfte links	1500004356	1
5	Gehäuseabdeckung oben	1500004357	1
6	Abdeckung links	1500004358	1
7	Abdeckung rechts	1500004359	1
8	Steuerplatine	1500004360	1
9	Alurahmen	1500004361	1
10	LED-platine	1500004362	1
11	LED-Abdeckung	1500004363	1
12	Ausblasstutzen	1500004364	1
13	Ölgehäuse	1500004365	1
14	Öl Spritzschutzblech	1500004366	1
15	Abdeckplatte	1500004367	1
16	Pumpenabdeckung hinten	1500004368	1
17	Pumpenwelle hinten	1500004369	1
18	Pumpenzwischengeh. hinten	1500004370	1
19	Pumpenwelle vorne	1500004371	1
20	Pumpenzwischengeh. vorne	1500004372	1
21	Pumpengehäuse	1500004373	1
22	Magnetventil	1500004374	1
23	Ventilgehäuse	1500004375	1
24	Ventilverbindung	1500004376	1
25	Anker	1500004377	1
26	Feld	1500004378	1
27	Motorabdeckung	1500004379	1
28	Lüfterrad	1500004380	1
29	Bodenplatte	1500004381	1
30	Gummifuss	1500004382	4
31	Ölablassventil	1500004383	1
33	Hinterer Rotorflügel ROAIRVAC R32 2.0	1500004633	2
34	Vorderer Rotorflügel ROAIRVAC R32 2.0	1500004634	2
35	Schutzkappe ROAIRVAC, ROREC	1500004860	1

WICHTIG!

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzeile. Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder nutzen Sie die Online Bestellplattform über RoService+. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Tel. +49 6195 - 800 **8200**
Fax: +49 6195 - 800 **7491**
service@rothenberger.com